

Fehlende Verbindungsketten und beschädigte Bedienungsschnur – BV Velbert DT

Von Arber Thaci <a.thaci@alf-ingenieure.de>
Datum Mi, 01.04.2026 20:23
An Jürgen Reuther <juergen.reuther@reuther.de>

 1 Anlage (217 KB)
1.jpg;

Hallo Jürgen,

wie telefonisch besprochen, benötigen wir für das BV Velbert DT noch die Verbindungsketten für 5 Lamellen.

Außerdem wurde die Bedienungsschnur für die Lamelle mit den Maßen 1,395 x 2,075 beschädigt geliefert (siehe Foto).

Könntest du bitte veranlassen, dass die fehlenden bzw. beschädigten Teile schnellstmöglich geliefert werden? Wir müssen die Arbeiten bis zum 08.04.2026 vollständig abschließen.

Vielen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Arber Thaci

Geschäftsführer

+49 151 20000518

a.thaci@alf-ingenieure.de

rechnung@alf-ingenieure.de

www.alf-ingenieure.de

ALF Ingenieure GmbH
Emil-Hoffmann-Straße 55-59
50996 Köln
Steuernummer: 219/5801/4185
HRB 120018



ALF Ingenieure GmbH

Geschäftsführung: Arbër Thaci, Luan Selimi, Fatos Ramadani

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen.

Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind, oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte den Absender und löschen Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail und der darin enthaltenen Informationen sind nicht gestattet.