

Bestellung: EB26-104260 **Datum: 27.02.2026**

Lieferrn an: JalouCity Hauptlager
Volkmarstr. 1-7
12099 Berlin

Auftragsbestätigung bitte senden an: objektabteilung@jaloucity.com

Pos.	Referenz	Produkt	Artikelnr.	Menge	Einheit
1.	104260 Berliner Werkstätten für	Reuther Reparatur/ Umbau		1	Stück
	Modell	M2200 Trägerprofil	Baujahr		2016
	Breite (cm)	165	JC-Vorgangsnummer/ Ursprungsauftrag		AD020006827
	Höhe (cm)	265	JC-Lieferscheinnummer		125138
	Farbe	1441 Uni Struktur	Reparaturauftrag		Begutachtung für KVA
	Produktgruppe	Rollo	Bedienart Reparatur/ Umbauartikel		Motor
	Bedienseite	Rechts	Bestellhinweise		Rollos Stoff defekt. Stoff muss getauscht und Motor überprüft werden. Bitte KVA erstellen

zur Lieferung:

Bitte holen Sie ein Rollo aus der OBJ in der Volkmarstr. 1-7 ab und prüfen dieses. Rollos benötigt einen neuen Stoff und Motor + Lager müssen überprüft werden. Bitte vor Instandsetzung ein Angebot zur Reparatur erstellen und per Mail an: f.schmidt@jaloucity.com, Rollo ist aus der Lieferung: 125138 aus dem Jahr 2016